

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

131/1644

1. OBIEKT **Kościół p.w. Mikołaja Biskupa**5. MIEJSCOWOŚĆ **Grójec**

2. OBECNA FUNKCJA

sakralna

3. MATERIAŁ

ceglane

4. DATOWANIE

1520-30

6. GMINA

Grójec

21. FOTOGRAFIA



7. POWIAT

grójecki

8. WOJEWÓDZTWO

mazowieckie

9. KOD POCZTOWY

05-600

10. ADRES

Worowska 1

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze AZP

Nr stanowiska w miejscowości

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI

1193/1

14. WŁASNOŚĆ

wyznaniowa

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA

kultowe

16. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

67/A z 05.03.1981

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego

-

Inne

-

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak bieżącego remontu/pielęgnacji**inne**

17. STAN ZACHOWANIA

dobry

19. WPISUJĄCY DANE

UGiM Grójec

20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

2011-09-15

22. UWAGI

Kościół jest jednonawowy, pierwotnie późnogotycki z lat 1520-30, wielokrotnie przebudowany, z neogotycką fasadą z 1833 r, umiejscowiony na wzgórzu. Wymurowany z czerwonej cegły w układzie polskim z dekoracją rombowa z zedrówki. Kościół wewnątrz jest dzielony drewnianymi kolumnami, podpierającymi płaski, drewniany strop. Sklepienie w kaplicach i skarbczyku (obecnie zakrystia) – kolebkowe, w zakrystii strop belkowy. Przy korpusie nawowym od północy i południa niższe kwadratowe kaplice otwarte do korpusu szerokimi, półkoliście zamkniętymi arkadami. Chór drewniany, podparty dwoma słupami z wydzieloną kruchtą. Prezbiterium węższe, zamknięte trójbocznie. Dachy trójspadowe kryte blachą.